

北海道における重大製品事故の内訳（2025年5月～6月発生）

No	事故発生日	製品名	被害概要	事故内容
1	2025/5/8	電子レンジ		店舗で当該製品を使用後、異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品のドアの開閉を検知するスイッチの製造不良により、接点部でスパークが発生し、出火に至ったものと考えられる。
2	2025/6/23	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)		発煙に気付き確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。
3	2025/6/25	サーキュレーター		店舗で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、使用中に当該製品を焼損する火災に至ったものと考えられる。