

北海道における重大製品事故の内訳（2023年9月～10月発生）

全て消費者庁より公表済み（2024/5/14現在）

No	事故 発生日	製品名	被害 概要	事故内容
1	2023/9/6	照明器具（投光器、充電式）		車両内で当該製品をシガーソケットに接続し充電後、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。
2	2023/9/21	リチウム電池内蔵充電器		宿泊施設で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。
3	2023/9/30	電動アシスト自転車	重傷1名	当該製品で下り坂を走行中、前輪がロックし、身体が前方に投げ出され転倒、右肩を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。
4	2023/10/1	水槽用照明器具（コンセント付）		当該製品の電源プラグ部及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。
5	2023/10/2	電気掃除機（自走式）		当該製品を充電中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。
6	2023/10/7	石油ストーブ（密閉式）		異音がしたため確認すると、当該製品及び建物を全焼する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。
7	2023/10/15	ガスこんろ（LPガス用）		当該製品を使用後、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。
8	2023/10/23	石油ストーブ（開放式）		当該製品を使用中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。
9	2023/10/24	携帯電話機（スマートフォン）		当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。
10	2023/10/24	扇風機（充電式、携帯型）		当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

※今後、調査が進むにつれて、本法の対象が否か明らかになります。