

北海道における重大製品事故の内訳（2024年5月～6月発生）

全て消費者庁より公表済み（2025/3/5現在）

No	事故発生日	製品名	被害概要	事故内容
1	2024/5/3	リチウム電池内蔵充電器		当該製品を充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。
2	2024/5/4	除湿機		当該製品を使用中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。
3	2024/5/15	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)		異音とともに発煙が生じる火災が発生し、当該製品の内部部品が焼損した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。
4	2024/6/5	リチウム電池内蔵充電器	重傷1名	当該製品で電熱ベルトに給電しながら、電熱ベルトを使用中、当該製品から発煙し、火傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。
5	2024/6/6	自転車	重傷1名	当該製品で走行中、曲がる際にサドルが動き、バランスを崩し、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。
6	2024/6/10	バッテリー（リチウムイオン、電動工具用）		作業現場で発煙に気づき確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。
7	2024/6/15	照明器具		当該製品を使用中、当該製品内部を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。
8	2024/6/20	プリンター		事務所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

※今後、調査が進むにつれて、本法の対象か否か明らかになります。